

Servis bele tehnike BEOGRAD stručnom dijagnostikom utvrdiće kvar Vašeg frižidera, kombinovanog frižidera i otkloniti u rekordnom roku. Učestali kvarovi su: nedostatak freona, dotrajalost dihtung gume na vratima, zamena motora, zamena ventilatora, zamena termostata temperature, dok kod novijih uređaja popravljamo elektroniku i štampanu ploču.